CERTIFICAZIONI UTF / AGENZIA DELLE DOGANE

GENERALITA'

Revalco è in grado di fornire la certificazione dei gruppi di misura nel caso l'**U**fficio **T**ecnico di **F**inanza la richieda.
La certificazione dell'interno impianto è da richiedere invece agli uffici **UTF** competenti di zona.
Nel caso di un gruppo di misura a tre sistemi composto da 3 trasformatori di corrente ed un contatore, sono necessari 5 certificati di verifica. Quando il gruppo di misura da certificare è un 2 sistemi, sono richiesti 4 certificati poichè i TA interessati sono solamente due.

- Uno per ogni trasformatore di corrente (in questo esempio TAR8V 800/5A)

- Uno per il contatore



- Uno per il complesso trasformatori + contatore